

PROCESOS



PROCESOMIG (GMAW).

DESCRIPCIÓN



SOLDADORA DE POTENCIAL CONSTANTE (VC).




SALIDA DE SOLDADURA TIPO CD



UNA FASE.

MM 300-ES SOLDADORA DE ARCO CD • POTENCIAL CONSTANTE





Visite nuestro website en: www.siisa-infra.com.mx



PROPORCIONE ESTE MANUAL AL OPERADOR.

MANUAL DE OPERACION

CONTENIDO

REGLAS	S DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA POR ARCO ELECTRIC	ii
SECCIO	N 1 PALABRAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD	1
SECCIO	N 2 ESPECIFICACIONES	1
2 - 1.	CURVAS VOLTS - AMPERES	1
2 - 2.	GRAFICA DE CICLO DE TRABAJO	2
SECCIO	N 3 INSTALACION	3
3 - 1.	INSTALACION DE LA ANTORCHA	3
3 - 2.	LOCALIZACION Y CONEXIONES DE ENTRADA	3
3 - 3.	INSTALACION DEL ALAMBRE PARA SOLDAR	4
3 - 4.	CONEXIONES DE GAS	
3 - 5.	INSTALACIÓN DEL PORTACARRETE	5
3 - 6.	INSTALACIÓN DEL CARRETE	5
SECCIO	N 4 FUNCION DE CONTROLES	6
SECCIO	N 5 MANTENIMIENTO Y GUIA DE PROBLEMAS	9
5 - 1.	MANTENIMIENTO DE RUTINA	9
5 - 2.	CAMBIO DEL TUBO DE CONTACTO	9
5 - 3.	PROTECCION CONTRA SOBRECARGA	10
5 - 4.	COMPONENTES DEL MECANISMO ALIMENTADOR	10
5 - 5.	GUIA DE PROBLEMAS	11
SECCIO	N 6 DIAGRAMA ELECTRICO	12
SECCIO	N 7 LISTA DE PARTES	13
POI 17A	DE GARANTIA Y CENTROS DE SERVICIO	17

REGLAS DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO

⚠ PRECAUCIÓN

La Soldadura de Arco Eléctrico puede ser peligrosa

PROTEJASE USTED MISMO Y AOTROS DE POSIBLES SERIOS ACCIDENTES. MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS LUGARES DE TRABAJO. MANTENGA A LAS PERSONAS CON REGULADORES DE LATIDO CARDIACO LEJOS DE LAS AREAS DE TRABAJO.

En soldadura, como en la mayoría de los trabajos. Se esta expuesto a ciertos riesgos. La soldadura es segura cuando se toma las debidas precauciones. Las reglas de seguridad dadas a continuación son únicamente un sumario de una información más completa que puede ser encontrada en las normas de seguridad. Es importante leer y seguir las reglas de seguridad.

LA REPARACION, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDAR DEBE SER SIEMPRE EJECUTADA POR PERSONAL CALIFICADO.



DESCARGAS ELECTRICAS pueden causar la muerte.

Tocar partes eléctricas vivas puede causar un shock total o serias quemaduras. El circuito que forman el electrodo y la pinza de tierra están eléctricamente vivas cuando la máquina es encendida. El circuito de conexión primaria a la máquina y las partes de la misma están también eléctricamente vivas cuando la máquina es encendida. En procesos de soldadura automáticos y semiautomáticos, el microalambre, los rodillos y guías de

conducción, el alojamiento de los rodillos y todas las partes metálicas que tocan el microalambre están eléctricamente vivos o energizados. Una instalación incorrecta o un equipo mal aterrizado puede ser un riesgo. Siga las siguientes recomendaciones:

- 1.- No toque partes eléctricamente vivas (energizadas).
- Use siempre ropa seca, guantes en buenas condiciones y equipo de seguridad adecuado.
- Aíslese usted mismo de la pieza de trabajo y tierra pisando en tapetes aislantes y secos.

- Desconecte la máquina o pare el motor (en caso de máquinas impulsadas por motores de combustión) antes de instalarlas ó dar mantenimiento.
- 5.- Instale y aterricé la máquina adecuadamente de acuerdo a este manual o bien de acuerdo a los códigos eléctricos nacionales, estatales o locales.
- 6.- Apague el equipo cuando no esté en uso.
- Nunca utilice cables rotos, dañados, mal empalmados o de un tamaño no recomendado.
- 8.- No enrolle cables alrededor de un cuerpo.
- 9.- La pieza de trabajo debe tener una buena conexión a tierra.
- 10.- No toque el electrodo mientras este en contacto con la pieza de tierra.
- 11.- Use únicamente máquinas que estén en buenas condiciones de operación de operación. Cambie o repare piezas dañadas inmediata mente.
- Cuando trabaje a niveles arriba del piso utilice arneses de seguridad para prevenir caídas.
- Mantenga las cubiertas de las máquinas en su lugar y atornille adecuadamente.



LAS RADIACIONES DEL ARCO ELECTRICO pueden quemar ojos y piel; el RUIDO puede dañar el sentido auditivo.

Las radiaciones emanadas de los procesos de soldadura producen intenso calor y fuertes rayos ultravioleta que pueden quemar los ojos y piel. El ruido de algunos procesos pueden dañar el sentido auditivo.

Siga las siguientes recomendaciones:

1.- Utilice caretas de soldar con el lente de la sombra adecuada al tipo

- de proceso de soldadura, esto protegerá su cara y ojos mientras suelda u observa algún trabajo.
- Use lentes de seguridad con el número de sombra adecuada al proceso de soldadura.
- 3.- Proteja a los demás de las chispas y destellos del arco limitando su lugar de trabajo con biombos o cortinas utilizables para procesos de soldadura.
- 4.- Utilice ropa robusta y material resistente a la flama (lana y cuero) así como zapatos de uso industrial.
- 5.- Utilice protectores auditivos si el nivel de ruido es alto.



HUMOS Y GASES pueden ser peligrosos para su salud.

La soldadura produce humos y gases que al respirarlos pueden ser riesgoso para su salud. Siga las recomendaciones siguientes:

- 1.-Mantenga la cabeza a distancia de los humos. No los respire.
- 2.-Si trabaja en interiores ventile el área o use sistemas de extracción en el arco.
- 3.- Si la ventilación es pobre, use un respirador autónomo adecuado.
- 4.- Lea las hojas de datos de los materiales a soldar, así como las instruccio nes del fabricante sobre las recomendaciones para soldar metales con recubrimientos, antioxidante, etc.
- 5.-Trabaje en áreas confinadas únicamente si están bien ventiladas o si utiliza un respirador autónomo. Los gases de protección usados para soldar pueden desplazar el aire causando accidentes o incluso la muerte. Asegúrese que el aire que respira es limpio.
- 6.- No suelde en lugares cerca de desengrasantes, limpiadores o envases en aerosol. La temperatura y las radiaciones del arco eléctrico pueden reaccionar con los vapores formando gases tóxicos o altamente irritántes.
- 7.- No suelde en metales recubiertos con plomo, zinc o cadmio a menos que: el recubrimiento sea removido del área de soldadura, el área de trabajo sea bien ventilado o si utiliza un respirador adecuado. Los recubrimientos y cualquier metal que contengan estos recubrimientos forman humos tóxicos si se les suelda.



LA SOLDADURA puede causar explosiones o fuego.

Las chispas, el metal caliente, la escoria de la soldadura, la pieza de trabajo y las partes calientes de los equipos pueden causar fuego o quemaduras. El contacto accidental del electrodo, del microalambre con objetos metálicos pueden causar chispas, sobrecalentamiento fuego. Siga las siguientes recomendaciones:

- 1.-Protéjase y proteja a otros de las chispas y del metal caliente.
- No suelde donde las chispas pueden alcanzar materiales flamables o explosivos.
- 3.- Todos los materiales flamables deberán estar alejados por lo menos a una distancia de 11 mts. (35 pies) del área de soldadura.

- Si no es posible alejarlos deberán estar protegidos por cubiertas adecuadas.
- 4.- Las mesas o bancos de trabajo deberán contar con pequeñas ranuras por donde puedan fluir fácilmente las chispas y materiales calientes prove nientes de la soldadura.
- Mantenga siempre a la mano un extinguidor en buenas condiciones para casos de emergencia.
- 6.- No suelde en contenedores cerrados como tanques o bidones para gasolina, aceite, etc.
- 7.- Conecte la pinza de tierra a la pieza de trabajo lo más cerca posible de la zona de soldadura para evitar que la corriente fluya por grandes distancias ocasionando que pudiera hacer contacto con algún objeto extraño y provocara un corto circuito.

- 8.- No utilice la soldadura para deshielar tuberías congeladas.
- Retire el electrodo del portaelectrodo o corte el microalambre del tubo de contacto cuando no este en uso.
- Use prendas de vestir de material natural tal como guantes, petos y polainas de cuero, zapatos industriales y cascos.



LAS CHISPAS Y METALES CALIENTES pueden causar accidentes.

El esmerilado y rectificado provocan que algunas partículas de metal salgan disparadas, así también cuando la soldadura se enfría desprende escoria.

- 1.- Utilice un protector facial o lentes de seguridad.
- 2.- Use ropa apropiada para proteger su piel.



LOS CILINDROS pueden explotar si son dañados.

Los cilindros que almacenan los gases de protección contienen gas a gran presión, si son dañados pueden explotar. Ya que los cilindros de gas son generalmente parte del proceso de soldadura, asegúrese de manejarlos cuidadosamente.

Siga las siguientes instrucciones:

- Proteja a los cilindros de gas comprimido de las excesiva temperatura, los golpes y arcos eléctricos.
- 2.- Instale y asegure los cilindros en una posición vertical y encadénelos a un soporte estacionario o a un contenedor especialmente diseñado para su manejo. Con esto evitará caídas y golpes.
- Mantenga los cilindros alejados del circuito de soldadura o de cualquier otro circuito eléctrico.
- 4.- Evite tocar el cilindro con el electrodo.
- 5.- Utilice únicamente los gases de protección, reguladores, mangueras y dis positivos diseñados y recomendados para cada aplicación especifica. Man tenga los cilindros y sus accesorios siempre en buenas condiciones de trabajo.
- 6.- Siempre que abra la válvula de gas párese del lado opuesto a la salida del gas.
- 7.- Mantenga siempre la capucha de protección sobre la válvula excepto cuando el cilindro está en uso ó cuando está siendo conectado para uso.
- 8.- Lea y siga las instrucciones dadas por los fabricantes de estos equipos.



PRECAUCIÓN

Los motores de combustión interna pueden ser peligrosos



LOS GASES DE SALIDA de un motor pueden causar la muerte.

 Use estas máquinas en los exteriores o en áreas bien ventiladas. 2.- Si estas máquinas son usadas en interiores dirija los gases hacia el exterior y lejos de las entradas de aire lavado, acondicionado, etc.



EL COMBUSTIBLE usado en los motores puede causar fuego o explosión.

El combustible es altamente flamable. Siga las siguientes recomendaciones:

- Detenga la marcha del motor antes de verificar o agregar combustible.
- 2.- No agregue combustible mientras esté fumando o si la

máquina se encuentra cerca de chispas o flamas.

- 3.- Permita que el motor se enfríe antes de agregar combustible. De ser posible verifique que el motor esté frío antes de iniciar el trabajo.
- 4.- No sobrellene el tanque de combustible, deje espacio para la expansión del combustible.
- No derrame el combustible. Si el combustible es derramado limpié el área antes de arrancar el motor.



LAS PARTES EN MOVIMIENTO pueden causar accidentes.

Las partes en movimiento como ventiladores, rotores y bandas pueden llegar a cortar dedos o incluso una mano o pueden atrapar ropa suelta. Observe estas recomendaciones:

- Mantenga todas las puertas, paneles, cubiertas y guardas cerradas y aseguradas en su lugar.
- Detenga la marcha del motor antes de hacer cualquier instalación o conexión.
- 3.- Cuando tenga necesidad de quitar guardas, cubiertas, dar mantenimiento o reparar un equipo asegúrese de que sea hecho únicamente por personal calificado.
- 4.- Para prevenir arranques accidentales del motor cuando se le este dando mantenimiento, desconecte el cable de la terminal negativa de la batería.
- Mantenga las manos, cabello, ropa floja y herramientas alejadas de las partes en movimiento.
- 6.- Reinstále los paneles o guardas y cierre las puertas cuando el servicio ha sido concluido y antes de arrancar el motor.



LAS CHISPAS pueden causar que los gases producidos por las baterías EXPLOTEN; los ácidos de las baterías pueden causar quemaduras en los ojos y piel.

Las baterías contienen ácidos y generan gases explosivos.

Siga las siguientes recomendaciones

1.- Siempre utilice un protector facial cuando trabaje en una batería.

- Detenga la marcha del motor antes de conectar o desconectar los cables de la batería.
- 3.- No permita que las herramientas causes chispas cuando trabaje en una batería.
- 4.- No utilice una soldadora para cargar baterías o como puente para arrancar vehículos.
- 5.- Conecte las baterías a su polaridad adecuada.



EL VAPOR Y EL LIQUIDO REFRIGERANTE CALIENTE Y PRESURIZADO pueden quemar cara, ojos y piel.

El refrigerante en el radiador esta a altas temperaturas y bajo presión.

Siga las siguientes recomendaciones:

- No quite el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Permita que el motor se enfríe.
- 2.- Cuando quite un tapón use guantes y ponga un trapo mojado sobre el gollete del radiador cuando remueva el tapón.
- 3.- Permita que la presión baje antes de quitar completamente el tapón.

SECCION 1 PALABRAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD

La siguiente simbología de seguridad y palabras claves se utilizan durante todo el instructivo para llamar la atención y para identificar los diferentes niveles de peligro e instrucciones especiales.



La mención de la palabra advertencia nos indica que ciertos procedimientos ó conductas deberán seguirse para evitar serios daños corporales ó la muerte.



La mención de la palabra precaución nos indica que ciertos procedimientos ó conductas deberán seguirse para evitar daños corporales ó daño al equipo.

IMPORTANTE: Estas dos partes identifican instrucciones especiales necesarias para una operación más eficiente del equipo.

SECCION 2 ESPECIFICACIONES

Especificaciones	Descripción	
Tipo de Salida.	Corriente Directa / Potencial Constante	
Salida Nominal.	250 A @ 28 Vcd @ 60 % Ciclo de Trabajo (Ver Sección 2-2)	
Rango de Corriente.	30-300 A	
Tipo de Entrada.	220/440 V, 60 Hz, una Fase	
Corriente Nominal de Entrada.	45/22.5 A	
kVA/kW Nominales.	10.1 kVA / 7.7 kW	
Tensión Máx. a Cto. Abierto.	32 Vcd	
Tensión de Control a Antorcha.	24 Vca	
Proceso de Soldadura.	Alambre sólido (GMAW) Proceso MIG y alambre con núcleo de fundente (FCAW)	
Velocidad del Alambre sin Carga.	283 a 716 Pulg/Mín (7.1 a 17.9 M/Min).	
Diámetro del Alambre.	0.035 a .045 Pulgadas (0.89 a 1.14 Milímetros).	
Dimensiones.	Largo: 38" (965 mm), Ancho: 14-1/4" (362 mm), Alto: 31-1/4" (794 mm).	
Peso.	Neto: 265 lb (120 Kg), Embarque 271 lb (123 Kg).	
ANTORCHA RECOMENDADA		
Corriente Nominal	250 A.	
Ciclo de trabajo	60 % con CO ² .	
Diámetro del Alambre	.035" a .045" (0.89 a 1.14 mm).	
Longitud.	10 Ft. (3 m.).	

2-1 CURVAS VOLTS-AMPERES




FIGURA 2-1 CURVAS VOLTS-AMPERES

2-2 GRAFICA DE CICLO DE TRABAJO



EXCEDIENDO LOS CICLOS DE TRABAJO PUEDEN DAÑAR LA UNIDAD

No exceda los ciclos de trabajo indicados.

DEFINICION:


El ciclo de trabajo es un porcentaje de 10 minutos durante el cual la máquina ó antorcha pueden soldar a corriente nominal sin sobrecalentarse.



Minutos









4 Minutos sin Soldar




FIGURA 2-2 GRÁFICA DE CICLO DE TRABAJO

SECCIÓN 3 INSTALACION

3-1. INSTALACIÓN DE LA ANTORCHA.

- 1. Entrada de la Antorcha.
- 2. Disparador de la Antorcha.
- 3. Adaptador de la Antorcha.
- 4. Mecanismo alimentador.
- 5. Perilla de sujeccion.
- 6. Conector de la Antorcha. Afloje la perilla de sujeccion del adaptador (5) e inserte el conector de la antorcha hasta el fondo vuelva a apretar la perilla de sujeccion.
- 7. Disparador de la Antorcha. Inserte el Conector en el receptáculo y gire el collar hasta apretarlo. Cierre la puerta.




FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA ANTORCHA.

3-2. LOCALIZACIÓN Y CONEXIONES DE ENTRADA

- 1.- Deje un espacio de 46 cm. (18") en la parte frontal y posterior para un buen flujo de aire
- 2.- Cable de alimentación calibre #.6 AWG.





FIGURA 3-2 LOCALIZACIÓN Y CONEXIONES DE ENTRADA.

3-3. INSTALACIÓN DEL ALAMBRE PARA SOLDAR.








FIGURA 3-3. INSTALACIÓN DEL ALAMBRE DE SOLDADURA

3-4 CONEXIÓN DEL GAS.



3-5. INSTALACIÓN DEL CARRETE DE ALAMBRE.



Para Carrete de Alambre Normal 12" (Standard) Apaque y desconecte la unidad.

- 1.- Portacarrete.
- 2.- Pin del Portacarrete.
- 3.- Carrete de Alambre.
- 4.- Tapa del Portacarrete.

Gire la tapa del portacarrete en sentido contrario a las manecillas del reloj y retírela, instale el carrete de alambre asegurándose que el pin del portacarrete entre en el orificio del carrete de alambre. Reinstale la tapa del portacarrete.

Para la instalacion de carrete de 8", realice el mismo procedimiento.

FIGURA 3-5. INSTALACIÓN DEL CARRETE DE ALAMBRE

SECCIÓN 4 FUNCION DE CONTROLES




FIGURA 4-1 EQUIPO DE SEGURIDAD

adecuado en el cristal.



FIGURA 4-2. POLARIDAD DE LA ANTORCHA.





FIGURA 4-3 FRENTE DE LA MÁQUINA.



- 1.- CONECTOR DE LA ANTORCHA. Conecte la antorcha y cerciórese que haya quedado perfectamente fija.
- 2.- DISPARADOR DE LA ANTORCHA. Use este control para conectar el disparador de la antorcha.

FIGURA 4-4 CONECTOR Y DISPARADOR DE LA ANTORCHA.





IMPORTANTE

LOS SOCKETS RESTANTES NO SE USAN El receptáculo RMT 14 permite la conexión entre la fuente de poder y el interruptor de la antorcha de un SPOOL GUN c/entrada de 14 pins. Para conectar la spoolgun, alinié el enchufe con la muesca del receptáculo, inserte y apriete el collar roscado en sentido de las manecillas del reloj. Cuando el interruptor esta cerrado, el contactor se energiza, el gas fluye y el alambre es alimentado.

Información de los Sockets:

SOCKET A: 24 Vca, 10 A., 60 Hz., respecto al socket G (común).

SOCKET B: Energiza al contactor, que da la corriente de salida para soldar. "A" cierra contacto con el socket "B" completando así los 24 VCA.

SOCKET G: Común.

SOCKET I: 120 Vca, 60 Hz con respecto al socket G (común); protegido por el fusible F2 de 5 A...

SOCKET J: Energíza al contactor, que da la corriente de salida para soldar. "I" cierra contacto con el socket "J" completando así los 120 VCA.

SOCKET K: Común.

FIGURA 4-5 RECEPTÁCULO REMOTO 14.

ON



€

LINEA

OFF

INTERRUPTOR DE LINEA. Este interruptor sirve para energizar o desenergizar la máquina soldadora.

NUNCA opere este interruptor mientras esté presente el arco entre la antorcha y la pieza de trabajo, pues esto reduce la vida de su interruptor.

FIGURA 4-6 INTERRUPTOR DE LÍNEA.


VOLTAJE



CONTROL DE AJUSTE DE VOLTAJE.


Con esta perilla se selecciona el voltaje de arco (PRESET) mismo que se visualiza en el "voltmetro" cuando no esta operando la salida de la máquina.

Figura 4-7. Control "AJUSTE DE VOLTAJE"



VELOCIDAD DE ALAMBRE. Este control permite variar la velocidad de alimentación de alambre de un valor mínimo a un valor máximo. Cuando el control esté en la posición "0", la velocidad de alimentación de alambre será la mínima. Cuando el control esté en la posición "100", la velocidad será la máxima.

FIGURA 4-8 VELOCIDAD DE ALAMBRE.



VOLTMETRO DIGITAL

Cuando el gatillo de la pistola no está activado, se muestra el valor de voltaje preestablecido (Preset).


Cuando el gatillo de la pistola está activado, se muestra el valor de voltaje real que existe entre las terminales de salida de la máquina, que dependiendo de la situación, puede de circuito abierto, voltaje de arco o corto circuito.

AMPERMETRO/VELOCIMETRO DIGITAL

Este medidor tiene dos funciones a seleccionar mediante el interruptor situado a la derecha del mismo:

- 1.- AMPERMETRO DIGITAL: Durante el proceso de soldadura, se muestra el valor de la corriente de salida. Cuando ésta se extingue, el último valor mostrado se retiene durante aproximadamente 4 segundos y posteriormente se apaga el display (permanece apagado mientras la corriente sea cero).
- 2.- VELOCIMETRO DIGITAL: Durante el proceso de soldadura, se muestra el valor de la velocidad de alimentación de alambre. Cuando la corriente de arco se extingue, el último valor mostrado de velocidad se retiene durante aproximadamente 4 segundos y posteriormente se muestra el valor preestablecido o deseado (Preset) de velocidad y permanece así mientras la corriente sea cero.

FIGURA 4-9 DISPLAY.



SELECTOR DE LA FUNCION PUNTEO/RECORTE. Colocando el interruptor en la posición "PUNTEO/RECORTE" se activan dos funciones:

- 1.- Punteo: Soldadura por intervalos de tiempo, la duración de cada intervalo (a partir de que se presiona el gatillo de la antorcha) dependerá de la posición prefijada en el control de tiempo de punteo.
- 2.- Recorte: A partir de que se desactiva el gatillo de la antorcha, se suspende la alimentación de mientras que durante un intervalo de tiempo (establecido por el control de recorte) se mantiene energizado el electrodo (alambre).

FIGURA 4-10 SELECTOR DE PUNTEO/RECORTE.

PUNTEO

CONTROL DE TIEMPO DE PUNTEO. Este control permite ajustar el tiempo de punteo (duración del intervalo de operación o soldadura) de 0.5 a 4 segundos. Girando la perilla en sentido horario se incrementa el tiempo. La escala del control está calibrada en porcentaje y no indica el tiempo del intervalo.

FIGURA 4-11 PUNTEO.

RECORTADOR

RECORTADOR DE ALAMBRE. El control de tiempo para el recortador de alambre permite seleccionar el tiempo que el electrodo permanece energizado después de que se ha suspendido la alimentación del mismo. El tiempo adecuado es el que permite que el electrodo quede libre del cordón de soldadura. Si el tiempo del recortador es muy prolongado el electrodo se puede quedar fusionado con el tubo de contacto de la antorcha. Girando la perilla del control en sentido de las manecillas del reloj se incrementa el tiempo de 0 a 0.25 segundos, La escala está calibrada en porcentajes y no indica el tiempo de operación del recortador de alambre.

FIGURA 4-12 RECORTADOR.

Instale y
Conecte el
Equipo

Colóquese el equipo de seguridad personal

Enérgice el equipo y suministre gas (si aplica)

Ajuste los controles

Haga una muestra de soldadura Reajuste los controles y empiece a soldar

FIGURA 4-13 SECUENCIA DE OPERACIÓN PARA ALAMBRE SÓLIDO Y CON NÚCLEO DE FUNDENTE.

Ajuste la Presión Enérgice el Equipo Ajuste la Instale y Conecte Colóquese el Equipo Ajuste los Controles y Tensión del de los Rodillos el Equipo usando y Ajuste el Gas a Mantenga la Antorcha Carrete al Mínimo Seguridad Personal al Mínimo 30 cfh Rodillos en "U" Recta Reaiuste los Haga una Muestra Controles y de Soldadura Empiece a Soldar

FIGURA 4-14. SECUENCIA DE OPERACIÓN PARA ALAMBRE DE ALUMINIO

SECCION 5 MANTENIMIENTO Y GUIA DE PROBLEMAS









LEA LAS REGLAS DE SEGURIDAD AL PRINCIPIO DEL MANUAL

5-1 MANTENIMIENTO DE RUTINA

TIEMPO	MANTENIMIENTO
CADA MES USO NORMAL: NINGUNO; MAS DEL USO NORMAL: REPARE CUALQUIER CAE LIMPIE Y APRIETE LAS CONEXIONES DE LOS CABLES.	
CADA 3 MESES	REPARE CUALQUIER AISLAMIENTO DAÑADO Ó CAMBIE LOS CABLES DE SOLDADURA SI ES NECESARIO, LIMPIE Y APRIETE LAS CONEXIONES, SOPLETEE Ó ASPIRE EL POLVO ACUMULADO EN EL INTERIOR.
CADA 6 MESES	REEMPLACE CUALQUIER ETIQUETA QUE ESTE ILEGIBLE O DAÑADA, SOPLETEE Ó ASPIRE EL INTERIOR DE LA MAQUINA PARA REMOVER EL POLVO Y SUCIEDAD.

5-2. CAMBIO DEL TUBO DE CONTACTO.




FIGURA 5-1. CAMBIO DEL TUBO DE CONTACTO

5-3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS.




FIGURA 5-2. FUSIBLES F1 Y F2.

5-4. COMPONENTES DEL MECANISMO ALIMENTADOR.




FIGURA 5-3. COMPONENTES DEL MECANISMO ALIMENTADOR.

5-5. GUÍA DE PROBLEMAS.


Tabla 5-1. Problemas con la Soldadura

PROBLEMA	SOLUCION
	Asegure el cordón tomacorriente en el receptáculo.
No hay salida de corriente, el alambre no se alimenta y el	Cambie fusibles, o restablezca el interruptor si están abiertos.
ventilador no trabaja.	Asegure el conector del disparador en su receptáculo.
_	Coloque el interruptor en la posición "DENTRO".
No hay salida de corriente, el alambre no se alimenta y el	Haga que su Distribuidor o Centro de Servicio cheque las conexiones de la tarjeta y revise la tarjeta PC1.
ventilador trabaja.	Asegure el conector del disparador en su receptáculo.
No hay salida de corriente, el	Conecte la pinza de trabajo haciendo un buen contacto.
alambre si se alimenta.	Haga que su Distribuidor o Centro de Servicio cheque las conexiones de la tarjeta y revise la tarjeta PC1.
Corriente de salida baja.	Conecte la unidad al voltaje de entrada indicado.
	Ajuste el control de voltaje en la posición deseada.

Tabla 5-2. Problemas con la Antorcha y el Mecanismo Alimentador.

PROBLEMA	SOLUCION
El alallibre se allillerita y se	Mantenga recta la antorcha. Reemplace las partes dañadas.
	Ajuste la presión de los rodillos.
	Cambie los rodillos a la medida del alámbre.
	Reemplace el tubo de contacto si está bloqueado.
	Limpie o cambie la guía de alambre o el monocoil si esta sucio o dañado.
	Cambie los rodillos si están dañados.
	Asegure el conector del disparador en su receptáculo.
	Cheque y limpie cualquier obstrucción en el mecanismo y portacarrete.
	Haga que su Distribuidor o Centro de Servicio cheque las conexiones de la tarjeta y revise la tarjeta PC1.

SECCION 6 DIAGRAMA ELECTRICO




SECCION 7 LISTA DE PARTES

				1
REF.	NO. INV.	REF.	DESCRIPCION	CANT.
1	PC 1802		Chasis.	1
2	MR 02583	RC2	Receptáculo de 14 contactos	1
3	MP 02512	R1, 2	Potenciómetro 10KOhms, 2W	2
4	MP 03020	R3, 4	Potenciómetro 500KOhms, 2W	2
5	PR 0815	SR1	Rectificador principal (contiene:)	1
	MT 08386	SCR1,2	Tiristor	2
6	PR 0587	001(1,2	Rodaja posterior armada.	1
7	PT 2063	T1	Transformador armado. Consiste de:	1 1
'	PB 1600	11	Bobina del transformador prim-sec.	1
	PC 1418		Cabeza del transformador.	
	PN 0123	T 0	Núcleo del transformador.	1
8	PT 2058	T2	Transformador de control armado. Consiste de:	1
	PB 1318		Bobina del transformador de control.	1
	PC 1805		Cabeza del transformador de control.	1
	PN 0159		Núcleo del transformador de control.	1
9	PE 0706	Z 1	Estabilizador armado. Consiste de:	1
	PB 1599		Bobina del estabilizador	1
	PN 0160		Núcleo del estabilizador.	1
	PC 1806		Cabeza del estabilizador.	1
10	PC 1804		Cubiertafija	1
11	PC 1376		Cubierta móvil	1
12	PC 1803		Complemento para cubierta	1
13	PM 0407		Motor ventilador armado. Consiste de:	1
'	MA 01939		Aspa de aluminio 10"	l i
	MM 01356		Motor carb 84-4-19-1-3	1
	PS 0547		Soporte del motor.	1
14	PB 0967	C3	Banco de capacitores. Consiste de:	1
14	MC 00698	65	Capacitor 27000uF, 50V	5
15	MV 00768	GS1	Válvula solenoide	1
1	PI 0028	S1	Interruptor monofásico de línea.	
16			·	
17	MI 00110	S3	Interruptor 1P1T.	1
18	MI01178	S2	Interruptor 15A 1P 1T	1
19	MF 02022	L1, 2	Foco indicador rojo	2
20	PT 2082	PC1	Tarjeta de control	1
21	PT 1826	PC2	Tarjeta voltampermetro	1
22	MT 08380R	PC3	Tarjeta de control del motor	1
23	MT 08381R	PC4	Tarjeta de punteo y recorte	1
24	PM 0406	M1	Mecanismo alimentador	1
25			Manubrio armado. Consiste de:	1
	MS 03936		Soporte del manubrio	2
	MT 08195		Tubo del manubrio	1
26	PS 0795	CT1	Shunt	1
	PS 1336		Soporte-Terminal del Shunt (+)	1
	PS 1337		Soporte del Shunt (-)	1
27	PB 1558		Bafle para bastidor	1

REF.	NO. INV.	REF.	DESCRIPCION	CANT.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	PT 0923 PT 0924 MR 00503 PF 0685 PP 3308 PP 3309 MP 08416 MP 08417 MF 02316 MF 02310 MP 00014 MR 05740 MR 09534 PT 1003 PT 1098 PS 1431 MP08414 PA 0531 PC 1182 PS 0795 MR 01495 MP 08367	REF. RC1 F2 F1 CR1 CT1 R5	Terminales de salida de soldadura. Consiste de:	CANT. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FIGURA 7-1 ENSAMBLE GENERAL.



POLIZA DE GARANTIA

VIGENTE A PARTIR DE ENERO DEL AÑO 2002 Y CANCELA A LAS ANTERIORES A ESTA FECHA

GARANTIA UNIFORME PARA MAQUINAS INFRA

SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V., garantiza sus equipos de soldar por arco eléctrico, de corte por plasma y/o sus accesorios nuevos al primer comprador, a partir de la fecha de entrega, comprometiéndose a la reposición sin cargo de toda pieza que se determine en nuestra Fábrica o Centros de Servicio y Talleres Autorizados en la República Mexicana, estar defectuosa a causa de los materiales o mano de obra deficientes, por los periodos de tiempo abajo especificados contados a partir de fecha de facturación de la maquina.

MAQUINAS SOLDADORAS ESTATICAS Y CORTE POR PLASMA

TRANSFORMADOR	3 AÑOS
ALIMENTADORES	3 AÑOS
RECTIFICADOR DE POTENCIA ORIGINAL	3 AÑOS
MAQUINAS LINEA ARCTRON	18MESES
MOTOR VENTILADOR	3 MESES

(ALTERMINO APLICALA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE)

MAQUINAS SOLDADORAS ROTATIVAS

CONMUTADORES	1 AÑO
ESTATOR	3 AÑOS
ROTOR	3 AÑOS
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	1 AÑO
(CADANTIA OTODOADA DOD EL EADDICANTE)	

(GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE).

ACCESORIOS	
ENFRIADOR DE AGUA	1 AÑO
ANTORCHAS (PROCESO MIG/TIG)	3 MESES
ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA	3 MESES
CONTROLES REMOTO	3 MESES
TARJETAS ELECTRONICAS DE REPUESTO	3 MESES
PARTES DE REPUESTO EN GENERAL	3 MESES

BAJO LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

1°.- Para hacer efectiva esta Póliza de Garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta Póliza y copia de la factura de venta con el producto en la dirección más cercana de la fábrica, Centro de Servicio y Talleres Autorizados en la República Mexicana.

- 2°.-SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el comprador o a reemplazar el producto con previa autorización de SIISA descontando el monto de depreciación razonable por uso del equipo al momento del cambio.
- 3°.- El tiempo de reparación o canje, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la recepción del producto.
- 4°.- Las refacciones y partes pueden adquirirse en las direcciones citadas adjuntas a esta Póliza de Garantía.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a).- Esta Garantía no tendrá validez en el caso de que la máquina haya sido reparada o alterado su orden de funcionamiento por personas no autorizadas por **SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. DE C.V.**, o bien que haya sido sometida a trabajos fuera de las especificaciones de la misma, abuso, negligencia o sufrido accidentes por una mala instalación o inadecuada transportación.
- b).- Esta Garantía <u>no es aplicable</u> a consumibles tales como: <u>tubos de contacto, boquillas, electrodos, aislantes, adaptadores, toberas portamordazas, monocoils, contactores, tableros portabirlo y de conexión, relevadores, rodillos impulsores, partes electricas y partes que sufran desgaste por el uso normal (shunts, escobillas, etc)</u>
- c).- No aplica en el caso de omitir el mantenimiento preventivo de rutina indicado en el manual del propietario.

Los productos manufacturados por SIISA estan diseñados para ser usados por usuarios comerciales, industriales y personas entrenadas o con experiencia en el manejo, uso y mantenimiento de maquinas para soldar y corte por plasma y SIISA no se responsabiliza por daños directos, indirectos, incidentales o de consecuencia, causados a terceros debido a evento de falla del equipo por no haberse instalado y usado en la forma correcta especificada en el manual del propietario.

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE POLIZA DE GARANTIA SE EXTRAVIARA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA, SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRAS.A. DE C.V., EXTENDERA AL CONSUMIDOR OTRA, PREVIA LA PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

Se recomienda que estos datos se anoten, y sellen en conjunto con el vendedor, y deberá enviarse a la planta **SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. DE C.V.**, ubicada en la calle de Plásticos no. 17, Col Sn Fco. Cuautlalpan, Naucalpan de Júarez Estado de México, CP 53569

DATOS DE LA MAQUINA QUE CUBRE ESTA GARANTIA		
Nombre del propietario:		
Domicilio: —————		
Modelo de la máquina:		
Número de serie:		
Fecha de la venta:————————————————————————————————————		
Nombre del vendedor:————		
Firma del vendedor:		
Número de la factura:————————————————————————————————————		

NOTAS	

CENTRAL DE SERVICIO

CENTRAL DE SERVICIO DE PLANTA PLÁSTICOS NO 1

SANFCO. CUAUTLALPAN C.P. 53560, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO TEL.(55) 53-58-87-74, 53-58-41-83, 53-58-44-00 FAX: 55-76-23-58 GTE.: ING HERIBERTO BUENDÍA MORALES

TALLERES AUTORIZADOS EN EL D.F.

ALCA-TECH

AV. GUADALUPE VICTORIA 21-A COL. GUADALUPE VICTORIA DEL. GUSTAVO A. MADERO D.F. TEL: (0155) 53 23 2015 FAX. (0155)53 03 82 90 e-mail:alcatech@prodigy.net.mx AT'N: GABRIEL ALCALÁ

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V DR. BALMIS NO. 197 COL. DOCTORES

MEXICO, D.F TEL. (01 55) 55 78 81 58 FAX. (0155) 57 61 73 99 e-mail: hyspdoctores@hotmail.com AT'N: SR. RAÚL GONZÁLEZ

FÉLIX MARÍA DE LOURDES MIRANDA

AV. PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA NO. 97 INT.8 EJE 10 SUR CASI CON ESQ. EJE CENTRAL COYOACÁN D.F TEL: (0155) 53 38 66 18 FAX. (0155)54211043 e-mail:elreymiller@yahoo.com.mx AT'N: ING. RICADO FLORES

TESSI SOLDADORAS Y REFACCIONES

GRANADA NO. 60- A INT.3 COL. MORELOS MÉXICO. D.F. TEL. (01 55) 55 29 10 10 FAX. (01 55) 55 26 41 70 e-mail: martinc@soladorastessi.com.mx

AT'N: ING. RICARDO CARAVANTES

SERVICIO TÉCNICO A SOLDADOR AS

XANAMBRESNO. 71 COL. TEZOZOMOC AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. TEL: (01 55) 53 1843 55 e-mail: sts_15@msn.com AT'N: ING. MARIO ALBERTO MENDOZA

SIGMA SERVICIO 2000

CALZ. DE LAS ARMAS NO. 2001 COL. AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F. TEL: (01 55) 53 59 29 82 e-mail:sigma_servicio@hotmail.com AT'N: JAVIER LIERA Y/O GABRIEL LIERA

TALLERES AUTORIZADOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA

AGUASCALIENTES

SERVICIOS Y PARTES ELECTROMECÁNICAS DE AGUASCALIENTES ESPAÑA NO. 401 A COL. HNOS CARREÓN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES TEL: (01 449) 913 85 00 58 e-mail: sypea@prodigy.net.mx AT'N: SR. JULIO ROSALES

BAJA CALIFORNIA

EQUIPOS Y SERVICIOS DE MEXICALI RIO PRESIDIO Y GORDIANO GUZMÁN NO.1299 «B» COL. INDEPENDENCIA MEXICALI. BAJA CALIFORNIA TEL: (01686) 56544 05 FAX: (01686) 564 05 54 e-mail: adriancam1@hotmail.com AT'N: ADRIÁN CAMACHO

CALIFORNIA INGAS AND WELDING S DE R.L. DE C.V.

MISIÓN SAN LUIS NO. 655 FRACC. KINO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA TEL: (01664) 6270184 e-mail:equipos @hotmail.com AT'N: ARTURO CAMACHO

BAJA CALIFORNIA SUR

ARIES TECNOLOGÍA

FRANCISCO KING NO.800 ESQ. HÉROES DE INDEPENDENCIA COL. ESTERITO LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR TEL. (01612) 12858 88 e-mail: aries_tecnologia1 @hotmail.com AT'N: GRACIELA CAMPOS VALENZUELA

CAMPECHE

MARPETROS.ADE C.V

AV. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 43 COL. FCO. I. MADERO CD. DEL CÁRMEN, CAMPECHE TEL: (01938) 38208 40 e-mail: mapetro@prodigy.net.mx AT'N: SR. ÁNGEL CASTAÑEDA

COAHUILA

LAGACERO S.ADE C.V

CALZADA CUAHUTÉMOC NO. 927 NORTE COL. CENTRO TORREÓN, COAHUILA TEL: (01871) 71745 49 FAX. (01871) 71845 54 e-mail: direccion@lagacerogroup.com AT'N: LIC. DAVID SADA

HEMA SERVICIOS

PROL. COMONFORT NO. 954 SUR COL.LUIS ECHEVERRÍA TORREÓN, COAHUILA TEL: (01871) 71609 97 FAX: (01871) 7162693 e-mail: hemasery@prodigy.net.mx AT'N: ING. ÁLVARO HERNÁNDEZ

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y ESTRUCTURALES

CHIHUAHUA NO. 521 Z.C FRONTERA, COAHUILA TEL: (01866) 635 07 42 e-mail:servicioselectrom@prodigy.net AT'N: SRITA: RAQUEL GONZÁLEZ/JUAN EULOGIO GARCÍA

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y ESTRUCTURALES

CARR. SALTILLO-MTY KM 10,5 RAMOS ARIZPE, COAHUILA TEL: (844) 488 617 18 44 e-mail: jgonzalezemesa@prodigy.net AT'N: JUAN GONZÁLEZ

CHIHUAHUA

HTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA

CEDRO NO.203 COL. GRANJAS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL:(01 614)413 68 68 e-mail: hicperez@ch.cablemas.com AT'N:ING.SALVADOR PÉREZ

REPRES. ESPECIALIZADAS Y MANTTO. INDUSTRIAL

CIPRES NO.1317 COL. GRANJAS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: (01 614) 4 82 18 92 e-mail: ecaballero@ch cablemas.com AT'N: ING. EDMUNDO CABALLERO

JER EQUIPOS, REFACCIONES Y MATERIALES

SAUCILLO NO. 6204 COL. NUEVO HIPÓDROMO CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA TEL: (01656) 61933 61 e-mail: caecrym@hotmail.com AT'N: ING. JESÚS M.ESCUDERO R.

COLIMA

SERVICIOS GUCS S.C

CHÁVEZ CARRILLO NO.116 VILLA DE ÁLVAREZ. COLIMA TEL: (01312) 31491 66 e-mail: gucs@prodigy.net.mx AT'N: ING. SEMEI GUTIÉRREZ

DURANGO

LAGACERO DE DURANGO S.A DE .CV

BLVD. FRANCISCO VILLA NO. 1014-B FRACC. JARDINES DE DURANGO DURANGO, DURANGO TEL: (01 618) 818 10 00, 818 99 91 e-mail: gerenciadgo@lagacerogroup.com.mx AT'N: LIC. PEDRO MARTÍNEZ

ESTADO DE MÉXICO

JM EQUIPOS Y SERVICIOS

PASEO VICENTE GUERRERO NO. 220 COL. VICENTE GUERRERO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO TEL. (01722) 21321 69 e-mail: jmequiposyservicios @yahoo.com.mx AT'N: JOAQUÍN MARTÍNEZ

LOGÍSTICA OROS S.A DE C.V

AV. BARRANCANO. 158 COL. TLACOPA TOLUCA, EDO. MÉX TEL: (01722) 237 03 46 FAX: (01722) 23751 03 e-mail:ivanjgar@prodigy.net.mx AT'N: SR. EDGAR GARCÍA

SERVITEC

SAN LORENZO NO. 3 B COL. STA. LILIA NAUCALPAN. EDO. MÉX TEL/FAX: (01 55) 21 66 70 08 e-mail: enrique.ledesma@hotmail.com AT'N: SR. BLAS GONZÁLEZ

GUERRERO

ELECTRO INDUSTRIAL

AVENIDA CUAUHTÉMOC # 125 COL. PROGRESO ACAPULCO, GUERRERO TEL: (01744) 486 08 58 e-mail: icarlosvivas@hotmail.com AT'N: ALEJANDROVIVAS GARCÍA

GUANAJUATO

SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO S.A DE C.V

BLVD. HIDALGONO. 1301 COL. ALAMOS SALAMANCA, GUANAJUATO TEL: (01 464) 647 54 00 FAX: (01 464) 648 30 72 e-mail:soldadurasfranco@prodigy.net.mx

AT'N: GERARDO FRANCO

SERVICIO RESMAS

CHICAGO NO. 501 ESQ. LOS ÁNGELES COL. LAS AMÉRICAS LEÓN. GUANAJUATO TEL: (01477) 71557 24 e-mail: servicioresmas@hotmail.com AT'N: SR. LUIS ALVARADO

HIDALGO

CASA FUENTES DE HIDALGO S.A DE C.V

CARR. VITO-REFUGIO NO. 26 COL. 2a SECCIÓN VITO ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO TEL: (01778) 7351333 e-mail: edgarfuentesr@yahoo.com AT'N: EDGAR FUENTES

DISTRIBUIDORA HUMI

C. AZUCENA NO. 209 AMPL. SANTA JULIA PACHUCA DE SOTO, HIDALGO TEL: (01 771) 718 41 13, 153 19 26 e-mail: distribuidorahumi@latinmail.com AT'N: XOCHITL ÁBREGO

ARCOTECNIA

ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ NO.786 CD. GUZMÁN, JALISCO TELYFAX: (01341) 4132368 e-mail:tecnicosrimag@hotmail.com AT'N' DANIEL RIVAS

TÉCNICOS RIMAG S.A DE C.V GANTE NO. 29 SECTOR REFORMA GUADALAJARA, JALISCO TEL: (01 333) 619 44 56, 619 95 97, 619 43 35 FAX: (01333) 61940 73 e-mail: tecnicosrimag@hotmail.com AT'N: SR. SALVADOR RIVAS Y/O SR. ADALBERTO RIVAS

PARRASOLDADURA EQUIPOS Y SERVICIOS

KM. 0,5 CARR. ARANDAS-TEPA ARANDAS, JALISCO TEL: (01348) 7831300 e-mail: deltaparra@hotmail.com AT'N: JUAN PARRA TORRES

INFRA SERVICIO VALLARTA

AV. POLITÉCNICO NO. 86 COL. EDUCACION PUERTOVALLARTA, JALISCO TEL: (01322) 2255653 e-mail: infra-service@hotmail.com AT'N: SERAFÍNACEVEDO

MICHOACÁN

PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIAS.A

GERTRUDIS BOCANEGRA NO. 898 COL. VENTURA PUENTE MORELIA, MICHOACÁN TEL: (01443) 31385 50 e-mail: phmsa@prodigy.net.mx AT'N: SR. RUBÉN TOSCANO

HERRAMIENTAS Y MOTORES DE MORELIA

CALLE DR.SALVADOR PINEDANO. 53 DR. MIGUEL SILVA MORELIA, MICHOACÁN TEL: (01 443) 31355 69 e-mail: pastor_sosaz@hotmail.com AT'N: PASTOR SOSA

AUTÓGENA MARTÍNEZ DE ZAMORA

JUÁREZNO.499 OTE. ZAMORA, MICHOACÁN TEL: (01 351) 520 208 e-mail:jorgemtz_zamora@hotmail.com AT'N: JORGE MARTÍNEZ S.

BOBINADOS INDUSTRIALES DEL PACÍFICO

PLANDE IGUALANO. 61 COL. CENTRO CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN TEL: (01753) 53726 06 e-mail:bip_salazar@hotmail.com AT'N: RODOLFO ADÁN SALAZÁR

MORELOS

GHP INDUSTRIAL

CALLE ANAHUAC S/N COL. EL PORVENIR JIUTEPEC, MORELOS TEL: (01777) 32073 05 FAX: (01777) 32015 64 e-mail: ghp_industrial@hotmail.com AT'N: SR. HUMBERTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

MSD GASES Y SOLDADURA

AV. EJE NORTE SUR 436 AMP. OTILIO MONTAÑO JIUTEPEC, MORELOS TEL: (01777) 321 92 41 e-mail: msdsara@aol.com AT'N: SRITA. SARA LILIA LÓPEZ HERNÁNDEZ

NUEVO LEÓN

DELTA WELD S.A DE C.V AV.MORONES PRIETO NO. 1356 COL. ESMERALDA GUADALUPE, NUEVO LEÓN TEL: (01818) 35488 20 e-mail: cartamx@hotmail.com AT'N: DANIEL TOLENTINO

SERVISOLDADORAS MONTERREY

GUERRERO NO. 3000 INT. B COL. DEL PRADO MONTERREY, NUEVO LEÓN TEL: (01818) 37421 66 AT'N: RAÚL CERDA

MATERIALES Y REPRES. LAGACERO

AV. COLÓN 2011 OTE. COL. ERMINAL MONTERREY, NUEVO LEÓN TEL:(01818)3720928 e-mail: direccion@lagacerogroup.com AT'N: ÓSCAR HERNÁNDEZ

MERCADO DE LA SOLDADURA

FÉLIX U. GÓMEZ NO. 3500-A NORTE FRACC. JUANA DE ARCO MONTERREY, NUEVO LEÓN TEL: (01818) 35155 52 e-mail: mersolsa@prodigy.net.mx AT'N: ARNOLDO CÁRDENAS

OAXACA

POWER MACHINES

SÍMBOLOS PATRIOS NO. 900 REFORMA AGRARIA OAXACA, OAXACA TEL;(01951)5166656 e-mail:powermachines@prodigy.net.mx e-mail: powermachines1@hotmail.com AT'N: ALFREDO TORRES

SOLDADURAS Y REFACCIONES DEL CENTRO

S.A. DE C.V. AV.5 DE MAYO NO. 1847 COL. TUXTEPEC, OAXACA TELYFAX.(01287)8753511 e-mail:soldyrefac@hotmail.com AT'N: AMALIO AMECA

PUEBLA

TÉCNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO

AV. INDEPENDENCIA NO. 425-B COL. CASA BLANCA PUEBLA, PUEBLA TEL: (01222) 25304 08 FAX: (01222) 253 03 48 e-mail: tysesa@yahoo.com.mx AT'N: JAVIER CORTINA

QUERÉTARO

SOLDADORAS INDUSTRIALES DE QUERÉTARO

CALLE FLORIDA NO. 41 COL. FLORIDA QUERÉTARO, QUERÉTARO TEL: (01442) 21660 90 e-mail: guillermo_lazcano@hotmail.com AT'N: ĞUILLERMO LAZCANO

SAN LUIS POTOSÍ

SERVITÉCNICA GRIMALDO S.A DE C.V

AV. INDUSTRIAS 3330 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ, SLP TEL: (01444) 82495 57 FAX: (01444) 8245927 e-mail:stgrimaldo@yahoo.com.mx AT'N: SR. JOSÉ ASCENCIÓN GRIMALDO

SINALOA

INDUSTRIAL ELÉCTRICO MIRAMONTES BLVD. E. ZAPATA NO. 1423 PTE.

FRACC. LOS PINOS CULIACÁN, SINALOA TEL: (01667) 7613462 e-mail:cesar_miramontes2002@yahoo.com.mx, indem_@hotmail.com AT'N: ING. CÉSAR MIRAMONTES Y/O CLAUDIA AL ARCÓN

GRAL. PESQUEIRA NO. 1008 COL. OBRERA MAZATLÁN, SINALOA TELYFAX. (01669) 982 16 99 e-mail:erenanava@hotmail.com AT'N: VÍCTOR NAVA

ARIES TECNOLOGÍABELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 18 SUR
COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA TEL. (01668) 8185253 e-mail:aries_tecnologia1@hotmail.com AT´N: SR. HUMBERTO ARCE OCHOA

SONORA

SEMYR

TLAXCALA NO. 331 HERMOSILLO, SONORA TEL: (01662) 21863 07 e-mail:jorge_romanmx@yahoo.com.mx AT'N: JORGE ROMÁN GONZÁLEZ

TABASCO

SERVICIO LÁZARO E HIJOS S.A DE C.V CERRADA NUEVO TABASCONO. 55-3

MIGUEL HIDALGO 1a SECCIÓN VILLAHERMOSA, TABASCO TEL: (01993) 35022 85 e-mail:serviciolazaro_hijos@hotmail.com AT'N: LIC. MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ

TAMAULIPAS

CEDILLO CASTILLO DANIEL REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 29

COL. MODELO MATAMOROS, TAMAULIPAS TEL: (01868) 8137010 e-mail:dancedcas@prodigy.net.mx AT'N: DANIEL CEDILLO

MARIO ALBERTO GARZA GARZA

CALLE PERÚNO. 3806 COL. SAN RAFAEL
NUEVOLAREDO, TAMAULIPAS
e-mail:cecc@filtersource.com.mx AT'N: MARIO ALBERTO GARZA

SOLDADURAS ORTA S.A DE C.V

LAREDO NO. 102-A COL. GUADALUPE MAINERO TAMPICO, TAMAULIPAS TEL:(01833)2142993 e-mail:soldadurasorta@hotmail.com AT'N: JOSÉ LUIS ORTA

VERACRUZ

MACRO SERVICIOS VILLAFUERTE S.A. DE C.V.

AV. JUAN ESCUTIA NO. 1001 COL. PALMA SOLA COATZACOALCOS, VERACRUZ TEL: (01921) 21451 71 FAX.(01921)2151903 e-mail: maservis@prodigy.net.mx AT'N: ANTONIO GORRA

AUTÓGENA INDUSTRIAL MINATITLAN S.A. JUSTO SIERRA ESQ. REVOLUCIÓN COL. RUÍZ CORTÍNEZ MINATITLÁN, VERACRUZ TEL: (01922) 22342 11 FAX: (01922) 22368 33 e-mail: autogenaindust_mina@prodigy.net.mx AT'N: ING. ENRIQUE RAMÍREZ

SOLDADURAS Y REFACCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

AV. CUAUHTÉMOC NO. 2996 COL. CENTRO VERACRUZ, VERACRUZ TEL: (01 229) 155 32 30 e-mail: soldyrefac@hotmail.com AT'N: AURORA SANTOS

SERVICIO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL

CALLE J.B. LOBOS NO.1341-B COL. 21 DE ABRIL VERACRUZ, VERACRUZ TEL:(01229)9386081 e-mail:jflores@hotmail.com AT'N: JORGE GARCÍA

SOLDADURAS Y REFACCIONES DEL CENTRO S.A. D E C.V. CAMINO NACIONAL NO. 333 CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO RÍOBLANCO, VERACRUZ TEL: (01272) 7252056 e-mail: soldyrefac_sucrioblanco@hotmail.com AT'N: DIANA CASTILLO

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE LA FUENTE S.A DE C.V NORTE 13 NO. 624 B

COL. LOURDES ORIZABA, VERACRUZ TEL: (01272) 725 77 56 FAX: (01272) 72636 66 e-mail: suministros_delafuente@hotmail.com AT'N: MARCO ANTONIO MORALES

JHGIX S.ADE C.V

AUT. XALAPA-COATEPEC KM. 3 NO. 44 COL. BENITO JUÁREZ NORTE XALAPA, VERACRUZ TEL: (01 228) 812 46 04 FAX: (01228) 81246 05 e-mail: jhgixsa@prodigy.net.mx AT'N: OCTAVIO JIMÉNEZ

JHGIX S.ADE C.V

BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS NO. 1124-B COL. PALMA SOLA POZARICA, VERACRUZ e-mail:jhgixsa@prodigy.net.mx TEL.FAX: (01782) 822 29 94

YUCATÁN

SERVICIO PARA EQUIPOS DE SOLDADURA CALLE 43 NO. 445 POR 50 Y 52 COL. CENTRO

MÉRIDA, YUCATÁN TEL:(01 999) 924 57 84, 01 800 112 24 57 e-mail: gcastillo@ses-soldadoras.com AT'N: SR. JOSÉ GONZÁLO CASTILLO



SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V.

Plásticos No. 17 Col. San Francisco Cuautlalpan C.P. 53569

Naucalpan de Juárez Edo. de México

Tels: (55) 53-58-58-57; 5358-87-74; 53-58-44-00

Fax: (55) 55-76-23-58